

FIG. 1
PRIOR ART




FIG. 2A




FIG. 2B




FIG. 2C




FIG. 3




FIG. 4A




FIG. 4B




FIG. 4c




FIG. 4D

LINEAR IMPAIRMENTS MENU




FIG. 5A

FROM FIG. 5A

9 / 29




FIG. 5B

FROM FIG. 5B

10 / 29




FIG. 5c

NON - LINEAR IMPAIRMENTS MENU




FIG. 6

CONTROL SIGNAL IMPAIRMENTS MENU




FIG. 7

PROPAGATION IMPAIRMENTS MENU




FIG. 8A

FROM FIG. 8A

13 / 29




FIG. 8B




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11 A




FIG. 11 B




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14







FIG. 15






FIG. 19




FIG. 20

FIG. 21 A





FIG. 21 B






FIG. 21 c





FIG. 22A

FIG. 22B






FIG. 23A




FIG. 23B

37




FIG. 24A




FIG. 24B




FIG. 25




FIG. 26A




FIG. 26B